

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1508/2015**

**"Výměna střešního pláště rodinného domu č. 110 v Polevsku (nemovitá kulturní
památko)"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Hanou Maierovou, statutární
náměstkyní hejtmána pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

zastoupený na základě plné moci paní [REDACTED]

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1508/2015, jejímž předmětem je podpora projektu "Výměna střešního pláště rodinného domu č. 110 v Polevsku (nemovitá kulturní památka)" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu závazných parametrů projektu. Příjemce požádal poskytovatele dopisem ze dne 2. října 2015 o změnu závazných parametrů projektu uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Důvodem je zjištění skutečného stavu střechy a tesařských konstrukcí po rozkrytí původní střešní krytiny. Po rozebrání prken severovýchodního štítu byly odkryty hambálky, které prokázaly existenci valby, která bude obnovena v původní podobě včetně ozdobného lomenicového štítu. Tato úprava oproti projektové dokumentaci vyžaduje doplnění dřevěné korunní a mansardové římsy. Dřevěný šindel byl oproti původnímu předpokladu z vnější strany zcela destruovaný a není možné k němu přibíjet latě nesoucí novou vláknocementovou krytinu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto dřevěný šindel zcela sejmout a nahradit ho dřevěným bedněním. Dále bylo zjištěno výrazné poškození nosné konstrukce vikýřů, především sloupků, proto bylo nutné vikýře rozebrat a poškozené prvky vyměnit. Na uličním průčelí, v místě dřívějšího zatékání, bylo zjištěno výrazné poškození paty krovu včetně dřevěné korunní římsy a vrchního trámu roubení. Bylo rozhodnuto poškozený úsek trámu odstranit a nastavit protézováním. Dále bude vyměněna poškozená část dřevěné korunní římsy a nastaveno uhnílé záhlaví stropního trámu. Na základě zjištěných skutečností (tj. k výši víceprací) bylo rozhodnuto výměnu střešního pláště provést pouze na polovině střechy (severozápadní a severovýchodní strana), plánovaná oprava komínového zdiva včetně kamenné hlavice bude provedena až v následující etapě. Změna projektu řešená tímto dodatkem tak spočívá v navýšení nutných tesařských prací v rámci kompletu na úkor výměny střešní krytiny a opravy komína.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů:

Název parametru	jednotka	hodnota
Výměna střešní krytiny	m2	229
Oprava stávajícího komína	ks	1
Oprava tesařských konstrukcí	komplet	1
Opravy klempířské	komplet	1

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů:

<i>Název parametru</i>	<i>jednotka</i>	<i>hodnota</i>
<i>Výměna střešní krytiny</i>	<i>m2</i>	<i>116</i>
<i>Oprava tesařských konstrukcí</i>	<i>komplet</i>	<i>1</i>
<i>Opravy klempířské</i>	<i>komplet</i>	<i>1</i>

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. ze dne 27. 10. 2015

V Liberci dne

V

dne

.....
Hana Maierová, statutární náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje

